



Vykurovacie teleso pred chemickým čistením



Na snímke sa nachádza vykurovacie teleso pred čistením.

Zo snímky termokamery je jasné, že štyri rebrá na telese vôbec nehrejú.


Vykurovacie teleso po chemickom čistení



Na snímke sa nachádza vykurovacie teleso po chemickom čistení.

Zo snímky termokamery je jasné, že problém s rebrami, ktoré nehriali je úplne odstránený a vykurovacie teleso hreje úplne celé.


Vykurovacie teleso pred chemickým čistením



Na snímke sa nachádza vykurovacie teleso pred čistením.

Z termokamery je jasné, že spodná časť telesa nehreje.

Vykurovacie teleso po chemickom čistení



Na snímke sa nachádza vykurovacie teleso po prevedenom chemickom čistení.

Z termokamery je jasné, že problém s rebrami, ktoré nehriali je odstránený